

Предлагаем к поставке  
электродвигатели постоянного тока, находящиеся на складе,  
и под заказ.

[Перечень электродвигателей находящихся на складе.](#)

| № п/п | Марка двигателя | Мощность кВт. | Частота вращения об/мин | V   | Возб. V  | исполнение | Кол-во шт. | Прим. |
|-------|-----------------|---------------|-------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|
| 1     | 4ПБ80А          | 0,18          | 1000                    | 220 | Нез. 220 | л/фл.      | 4          |       |
| 2     | 4ПБ80А          | 0,25          | 1500                    | 220 | Нез. 220 | л/фл.      | 2          |       |
| 3     | 4ПБ80В          | 0,37          | 1500                    | 220 | Нез. 220 | л/фл.      | 4          |       |
| 4     | 4ПБ80А2Г        | 0,55          | 3000                    | 110 | Нез. 220 | лапы       | 1          |       |
| 5     | 2ПБ90М          | 0,28          | 1500-3000               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 29         |       |
| 6     | 2ПБ90МГ         | 0,28          | 1500-3000               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 3          |       |
| 7     | 2ПБ90L          | 0,37          | 1500-3000               | 220 | Нез. 220 | Фланец     | 3          |       |
| 8     | 2ПБ90М          | 0,37          | 1500                    | 220 | Нез. 220 | фланец     | 2          |       |
| 9     | 2ПБ90М          | 0,4           | 2300-4000               | 110 | Нез. 110 | лапы       | 1          |       |
| 10    | 2ПБ90М          | 0,55          | 3000-4000               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 5          |       |
| 11    | 2ПБ90М          | 0,55          | 3000-4000               | 110 | Нез. 110 | лапы       | 1          |       |
| 12    | 2ПБ90L          | 0,55          | 1500-4300               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 5          |       |
| 13    | 2ПБ90L          | 0,75          | 3000-4000               | 110 | Нез. 110 | лапы       | 1          |       |
| 14    | 2ПН100М         | 0,5           | 1000-2000               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 5          |       |
| 15    | 4ПБ100          | 0,55          | 1500                    | 220 | Нез. 220 | л/фл.      | 2          |       |
| 16    | 2ПБ100М         | 0,6           | 1600-3000               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 1          |       |
| 17    | 2ПБ100М         | 0,85          | 2300-4000               | 220 | Нез. 220 | Л 9штФл. 3 | 11         |       |
| 18    | 2ПБ100МГ        | 0,85          | 2300-4000               | 110 | Нез. 110 | лапы       | 5          |       |
| 19    | 4ПБ100          | 1,5           | 1500-3900               | 220 | Нез. 220 | л/фл.      | 2          |       |
| 20    | 2ПБ112М         | 0,75          | 1500-4000               | 110 | Нез. 110 | лапы       | 6          |       |
| 21    | 2ПБ112ЛГ        | 1             | 1500-4000               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 1          |       |
| 22    | 4ПБ112МГ        | 1             | 1000                    | 220 | Нез. 220 | лапы       | 2          |       |
| 23    | 2ПБ112М         | 1,1           | 4000                    | 220 | Нез. 220 | лапы       | 2          |       |
| 24    | 2ПБ112          | 1,1           | 2200-4000               | 220 | Нез. 220 | лапы       | 2          |       |
| 25    | 2ПБ112М         | 1,4           | 3000-4000               | 110 | Нез. 110 | фланец     | 2          |       |
| 26    | 2ПН112L         | 2,2           | 1500-4000               | 220 | Нез. 220 | лапы, флан | 1          |       |

|    |              |      |           |     |             |             |   |  |
|----|--------------|------|-----------|-----|-------------|-------------|---|--|
| 27 | 2ПН112ЛГ     | 2,2  | 1500-3750 | 440 | Нез.220\110 | лапы        | 1 |  |
| 28 | 2ПН112МГ     | 3.6  | 3000-4000 | 220 | Нез. 220    | лапы        | 1 |  |
| 29 | 4ПН112М2     | 4    | 2200      | 220 | Нез. 220    | лапы        | 1 |  |
| 30 | 4ПФ112СВБ 04 | 4    | 975-6000  | 440 | Нез. 220    | лапы        | 1 |  |
| 31 | 4ПФ112СВБ    | 5.5  | 1500-5000 | 440 | Нез. 220    | лапы, флан  | 1 |  |
| 32 | 4ПФ112СВБ    | 6,3  | 1320-6000 | 440 | Нез. 220    | лапы        | 4 |  |
| 33 | 4ПФ112ЛВБ 04 | 8    | 925-6000  | 440 | Нез. 220    | лапы        | 2 |  |
| 34 | ПБС (Т)22    | 0.6  | 1500-3700 | 220 | Нез. 220    | фланец      | 1 |  |
| 35 | ПБСТ32       | 1,15 | 3000-4000 | 220 | Нез. 110    | лапы, флан  | 1 |  |
| 36 | ПБСТ32       | 1,2  | 1500-3750 | 110 | Нез. 110    | лапы, флан  | 1 |  |
| 37 | ПБСТ32       | 1,5  | 2200-4000 | 220 | Нез. 220    | лапы, флан  | 2 |  |
| 38 | ПБСТ33       | 1    | 1000      | 220 | Нез. 220    | лапы        | 3 |  |
| 39 | ПБСТ33       | 1.6  | 1500-3700 | 220 | Нез. 220    | лапы, флан. | 2 |  |
| 40 | ПБСТ33       | 1.6  | 1500-3700 | 110 | Нез. 110    | лапы        | 2 |  |
| 41 | ПБСТ33       | 2.1  | 2200-4000 | 220 | Нез. 220    | лапы        | 5 |  |
| 42 | ПСТ41М       | 0,18 | 1500-3000 | 110 | Нез. 110    | лапы        | 1 |  |
| 43 | ПБСТ42       | 1,5  | 1500      | 220 | Нез. 220    | лапы, флан  | 1 |  |
| 44 | ПБСТ42       | 2,1  | 1500-3400 | 220 | Нез. 220    | лапы, флан  | 1 |  |
| 45 | ПБСТ42       | 2,1  | 1500-3400 | 440 | Нез. 220    | лапы        | 1 |  |
| 46 | ПБСТ43       | 1,9  | 1000-2500 | 110 | Нез. 110    | лапы        | 1 |  |
| 47 | ПБСТ43       | 3,8  | 2200-4000 | 220 | Нез. 220    | лапы, флан  | 1 |  |
| 48 | ПС53         | 0,75 | 2200-4000 | 220 | Нез. 220    | лапы        | 1 |  |
| 49 | ПБСТ53       | 3,3  | 1000-3000 | 220 | Нез. 220    | фланец      | 1 |  |
| 50 | ПБСТ53       | 8    | 3000-3600 | 220 | Нез.110     | лапы        | 2 |  |
| 51 | ПБСТ63М      | 11   | 2200-3600 | 220 | Нез.220\110 | лапы        | 2 |  |
| 52 | П21          | 0,3  | 1000      | 220 | Смеш 220    | лапы, флан. | 1 |  |
| 53 | П21          | 0,66 | 1500      | 220 | Смеш 220    | лапы        | 1 |  |
| 54 | 2ПБ21м       | 0,38 | 1500      | 220 | Послед 220  | лапы, флан. | 1 |  |
| 55 | П22м         | 2,1  | 3000      | 220 | Смеш 220    | лапы, флан. | 1 |  |
| 56 | П31          | 1,4  | 1500-3000 | 220 | Смеш 220    | лапы, флан. | 3 |  |
| 57 | П31М         | 3    | 3000-3500 | 110 | Смеш.110    | лапы, флан. | 7 |  |
| 58 | П32(м)       | 2,2  | 1500-3000 | 220 | Смеш 220    | лапы, флан. | 1 |  |
| 59 | П41          | 3,2  | 1500      | 220 | Пар. 220    | фланец      | 1 |  |
| 60 | П41          | 3,2  | 1500      | 220 | Смеш 220    | лапы        | 2 |  |
| 61 | П41          | 3,2  | 1500      | 440 | Нез.220     | лапы, флан. | 1 |  |
| 62 | П41М         | 8    | 2800-3500 | 220 | Смеш 220    | лапы        | 1 |  |
| 63 | ПБ42         | 1,5  | 1500      | 220 | Смеш 220    | лапы        | 1 |  |
| 64 | П42          | 3,5  | 1500      | 440 | Нез. 220    | лапы        | 1 |  |
| 65 | П42          | 3,8  | 1500      | 110 | Смеш 110    | лапы, флан. | 3 |  |
| 66 | П42          | 3,8  | 1500      | 220 | Смеш 220    | Флан. В     | 3 |  |
| 67 | П51          | 6    | 1650      | 220 | Нез. 220    | лапы        | 1 |  |

|     |               |      |           |     |             |                |   |  |
|-----|---------------|------|-----------|-----|-------------|----------------|---|--|
| 68  | П52           | 8    | 1500      | 220 | Смеш 220    | 1 лапы 1 флан. | 2 |  |
| 69  | П52           | 14   | 2950      | 230 | Смеш 220    | лапы           | 1 |  |
| 70  | П61           | 4,5  | 750-1500  | 220 | Смеш. 220   | лапы           | 1 |  |
| 71  | П61           | 11   | 1500-2250 | 220 | Смеш. 220   | лапы           | 2 |  |
| 72  | П72М          | 22   | 1500      | 220 | Смеш. 220   | лапы           | 1 |  |
| 73  | МР132М        | 11   | 1000      | 400 | Нез.110     | флан.          | 3 |  |
| 74  | 2ПБ132МГ      | 1,6  | 1000-3000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 7 |  |
| 75  | 4ПБМ132М 04   | 1,6  | 1030-3000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 2 |  |
| 76  | 4ПНМ132М 04   | 1,6  | 1030-3000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 1 |  |
| 77  | 2ПБ132МГ      | 2,4  | 1600-4000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 2 |  |
| 78  | 4ПБМ132МГ     | 2,5  | 1600-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 2 |  |
| 79  | 4ПНМ132ЛГ 04  | 3,15 | 1000-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 2 |  |
| 80  | 4ПБМ132ЛГ     | 3,15 | 1500-4000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 2 |  |
| 81  | 2ПБ132МГ      | 3,15 | 2200-4000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 3 |  |
| 82  | 2ПБ132L       | 3,2  | 1000-4000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 1 |  |
| 83  | 4ПБМ132М 04   | 3,75 | 2240-4000 | 440 | Нез.220     | лапы           | 2 |  |
| 84  | 2ПФ132МГ      | 4    | 1600-4000 | 220 | Нез.220\110 | лапы           | 1 |  |
| 85  | 4ПНМ132М 04   | 4    | 1600-4000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 1 |  |
| 86  | 4ПБ132ЛГ      | 4,5  | 2300-4000 | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 2 |  |
| 87  | 2ПБ132М       | 4,5  | 3150-4000 | 220 | Нез.220     | Лапы           | 1 |  |
| 88  | 4ПБ132ЛГ      | 5    | 3150-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 2 |  |
| 89  | 4ПНМ132М 04   | 7,1  | 2240-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 90  | 4ПФ132 СВБ    | 10   | 1060-5000 | 440 | Нез.220     | лапы           | 2 |  |
| 91  | 4ПФ132 СВБ 04 | 15   | 1450-5000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 92  | 4ПФ132МВБ 0,4 | 15   | 1030-5000 | 440 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 93  | МР160L        | 30   | 1000-4000 | 400 | Нез.180     |                | 1 |  |
| 94  | 2ПБ160МГ      | 2,1  | 750-2500  | 220 | Нез.220\110 | лапы, флан.    | 1 |  |
| 95  | 2ПБ160М       | 4,2  | 1600      | 440 | Нез.220     | лапы           | 3 |  |
| 96  | 2ПН160М       | 4,5  | 950-2500  | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 97  | ПБ2П160МГ     | 4,75 | 1500      | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 2 |  |
| 98  | 4ПБМ160МГ 04  | 4,75 | 1600-4000 | 220 | Нез.220\110 | лапы, флан.    | 2 |  |
| 99  | 2ПФ160ЛГ      | 5,6  | 800-1850  | 440 | Нез.220     | лапы           | 7 |  |
| 100 | 2ПО160        | 6    | 1600-4000 | 220 | Нез.110     | лапы           | 1 |  |
| 101 | 2ПБ160МГ      | 7,1  | 3000-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 102 | 2ПФ160М       | 7,5  | 1600-2000 | 440 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 103 | 4ПБМ160МГ 04  | 8    | 3070-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 104 | 2ПФ160ЛГ      | 8    | 1000-3000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 105 | 4ПБ160МГ      | 4    | 500-2500  | 220 | Нез.220     | лапы, флан.    | 3 |  |
| 106 | 4ПБМ160ЛГ     | 10,6 | 3000-4000 | 440 | Нез.220     | лапы, флан.    | 1 |  |
| 107 | 4ПНМ160ЛГ     | 11   | 1500-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |
| 108 | 2ПФ160ЛГ      | 11   | 1500-4000 | 220 | Нез.220     | лапы           | 1 |  |

|     |               |        |           |     |             |            |   |   |
|-----|---------------|--------|-----------|-----|-------------|------------|---|---|
| 109 | 2ПН160L       | 11     | 1500      | 220 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 110 | 2ПФ160ЛГ      | 11     | 1500-3750 | 440 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 111 | 4ПНМ160L      | 11     | 1400-4000 | 220 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 112 | 4ПНМ180МО4    | 8      | 1120-3000 | 220 | Нез.220     | лапы       | 3 |   |
| 113 | 2ПФ180МГ      | 8      | 750-1100  | 440 | Нез.220     | лапы       | 2 |   |
| 114 | 2ПФ180МГ      | 9      | 750-1100  | 440 | Нез.220     | лапы       | 3 |   |
| 115 | 4ПБМ180ЛГ     | 11,2   | 2240-3700 | 440 | Нез.220/110 | лапы.      | 1 |   |
| 116 | 2ПФШ200М      | 30     | 1000-3800 | 400 | Нез.        | лапы\флан. | 1 |   |
| 117 | 2ПФ200 ЛГ     | 20     | 1000-3500 | 220 | Нез.220     | лапы       | 2 | * |
| 118 | 2ПФ200 ЛГ     | 30     | 1500-3500 | 340 | Нез.220     | лапы       | 2 |   |
| 119 | 2ПФ200 ЛГ     | 39     | 1950-3500 | 440 | Нез.220     | лапы       | 2 | * |
| 120 | 4ПФМ225МГ     | 22     | 750-1500  | 440 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 121 | 4ПН225S       | 12,5   | 600-2100  | 220 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 122 | 4ПН225М       | 32     | 1060      | 440 | Нез.220     | Лапы       | 1 |   |
| 123 | 4ПФ225М       | 37     | 1060      | 440 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 124 | 4ПН225М       | 48     | 1500      | 220 | Нез.220     | Лапы       | 1 |   |
| 125 | 4ПН250М       | 48     | 1000      | 440 | Нез.220     | Лапы       | 1 |   |
| 126 | 4ПН250S       | 50     | 1500      | 440 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 127 | 4ПН250СГ      | 60     | 1500      | 220 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 128 | 2ПФ250ЛПГ     | 71     | 1500      | 440 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 129 | 4ПН250МГ      | 80     | 1500-2800 | 220 | Нез.220     | лапы       | 1 |   |
| 130 | 4ПНФ280М      | 100    | 1000      | 440 | Нез.220     | Лапы       | 1 |   |
| 131 | 3ДТ73         | 5      | 1500      | 40  | 165А        | 105кг.     | 1 |   |
| 132 | 5МТ           | 47Нм.  |           |     |             | Под заказ. |   |   |
| 133 | 47МВН-3с(Р)   | 47Нм.  |           |     |             |            | 6 |   |
| 134 | 47МВО-2с-М    | 47Нм.  |           |     |             |            | 6 |   |
| 135 | 2ПБВ132S      | 37Нм.  | 2000      | 175 |             | флан.      | 1 |   |
| 136 | ПБВ132LE      | 47Нм.  | 600       | 70  |             | флан.      | 4 |   |
| 137 | 4МТВ-с        | 30Нм.  | 1500      | 190 |             |            | 2 |   |
| 138 | 23МВН-2Р-1М   | 23Нм.  | 750-1500  | 135 | 30А         |            | 3 |   |
| 139 | 21МВН         | 21Нм.  |           | 121 |             |            | 3 |   |
| 140 | 3МТА-ср       | 21Нм.  |           | 140 |             |            | 2 |   |
| 141 | 3МТА-р        | 21Нм.  |           | 140 |             |            | 2 |   |
| 142 | ПБВ112МЕ О У3 | 17,5Нм | 600       | 47  | с тормозом  | IM 3081    | 1 |   |
| 143 | 2МТА-с        | 13Нм.  |           | 100 |             |            | 1 |   |
| 144 | 2МТА          | 13Нм.  |           | 100 |             |            | 1 |   |
| 145 | 13МВН-2с      | 13Нм.  |           | 86  |             |            | 1 |   |
| 146 | 13МВН         | 13Нм.  |           | 86  |             |            | 2 |   |
| 147 | ДВУ165МЕТ1    | 10Нм.  | 2000      |     |             |            | 1 |   |
| 148 | ДВУ215LET2    | 35Нм.  | 2000      |     |             |            | 2 |   |
| 149 | БИ 2603       | 35Нм.  |           |     |             |            | 2 |   |

|     |           |       |           |     |              |             |   |  |
|-----|-----------|-------|-----------|-----|--------------|-------------|---|--|
| 150 | БИ 3603   |       |           |     |              |             | 1 |  |
| 151 | БИ 3760   |       |           |     |              |             | 1 |  |
| 152 | ЭМУ25А4   | 2,5   | 2925      |     |              | 25-4*       | 1 |  |
| 153 | ЭМУ50 А3С | 4     | 3000      | 230 | Схем упр.    | 50-4П       | 1 |  |
| 154 | ЭМУ50 А3С | 4     | 3000      | 230 | Схем упр.    | 50-4*       | 1 |  |
| 155 | ЭМУ50 У4  | 2,2   | 1440      | 230 | Схем упр.    | 50-4Д       | 1 |  |
| 156 | Д12       | 2.5   | 1180      | 220 | Пар.220      | Лапы, фл.   | 2 |  |
| 157 | Д12       | 2.5   | 1100      | 220 | Послед.220   | Лапы, фл.   | 1 |  |
| 158 | Д12       | 2.5   | 1175      | 220 | Смеш. 220    | Лапы, фл.   | 1 |  |
| 159 | Д21       | 5,5   | 1440      | 220 | Пар. 220     | лапы        | 1 |  |
| 160 | Д21       | 4,5   | 900       | 220 | Послед. 220  | Лапы, фл.   | 8 |  |
| 161 | Д21       | 4,5   | 1030      | 220 | Пар. 220     | Лапы, фл.   |   |  |
| 162 | Д21       | 4,5   | 1000      | 220 | Пар.со стаб. | Лапы, фл.   | 1 |  |
| 163 | Д21       | 4     | 1200      | 440 | Пар. 220     | лапы        | 2 |  |
| 164 | Д22       | 6     | 1070      | 220 | Пар.со стаб  | 220В.лапы   | 2 |  |
| 165 | Д22       | 8     | 1510      | 220 | Пар. 220     | лапы        |   |  |
| 166 | Д22       | 8     | 1450      | 220 | Пар.со стаб  | лапы        | 1 |  |
| 167 | Д22       | 8     | 1200      | 220 | Посл. 220    | лапы        | 2 |  |
| 168 | Д31       | 8     | 840       | 220 | Пар. 220     | лапы        | 1 |  |
| 169 | Д31       | 8     | 800       | 220 | Посл. 220    | лапы        | * |  |
| 170 | Д31       | 12    | 1360      | 220 | Пар. 220     | лапы        | 1 |  |
| 171 | Д32       | 12    | 770       | 220 | Пар. 220     | лапы        |   |  |
| 172 | Д32       | 17    | 1190      | 440 | Пар.220      | лапы        | 1 |  |
| 173 | Д32       | 17    | 1190      | 440 | Пар.со стаб  | лапы        | 1 |  |
| 174 | Д32       | 18    | 1190      | 220 | Пар.220      | лапы        | 5 |  |
| 175 | Д41       | 15    | 710       | 440 | Пар. 220     | лапы        | 2 |  |
| 176 | Д41       | 16    | 690-3000  | 220 | Пар. 220     | лапы        | 3 |  |
| 177 | Д41       | 24    | 970       | 220 | Послед. 220  | лапы        | 2 |  |
| 178 | ДК309А,АМ | 43,53 | 1000-3000 | 190 | Послед.      |             | 2 |  |
| 179 | ДК309Б,БМ | 52    | 1620-3350 | 240 | Пар.         |             | 3 |  |
| 180 | ДПВ 52    | 60    | 1230      | 305 | Нез.         | Фланец      | 1 |  |
| 181 | Д806      | 32    | 1000      | 220 | Пар. 220     | лапы        | 1 |  |
| 182 | Д806      | 32    | 900       | 220 | Послед.220   | лапы        | 1 |  |
| 183 | Д806      | 22    | 650       | 220 | Пар. 220     | лапы        | 1 |  |
| 184 | Д808      | 37    | 575       | 440 | Пар. 220     | Лапы 2в.1в. | 4 |  |
| 185 | Д808      | 37    | 575       | 220 | Пар. 220     | лапы        | 2 |  |
| 186 | Д808      | 37    | 525       | 220 | Послед.220   | лапы        | 1 |  |
| 187 | Д808      | 47    | 720       | 220 | Послед.220   | лапы        | 3 |  |
| 188 | Д808      | 47    | 800       | 220 | Пар.220      | лапы        | 2 |  |
| 189 | Д810      | 55    | 500       | 220 | Послед.220   | лапы        | 1 |  |
| 190 | Д810      | 55    | 550       | 220 | Пар.220      | лапы        |   |  |

|     |                 |     |          |     |             |             |    |  |
|-----|-----------------|-----|----------|-----|-------------|-------------|----|--|
| 191 | Д812            | 75  | 520      | 440 | Пар. 220    | лапы        | 1  |  |
| 192 | Д812            | 75  | 475      | 220 | Послед. 220 | лапы        | 3  |  |
| 193 | Д812            | 75  | 515      | 220 | Пар. 220    | лапы        | 2  |  |
| 194 | Д814            | 115 | 500      | 440 | Пар. 220    | 1 в.в.      | 1  |  |
| 195 | Д816            | 150 | 450      | 220 | Послед.220  | 2 в.в.      | 1  |  |
| 196 | Д816            | 150 | 480      | 220 | Пар.220     | лапы        | 1  |  |
| 197 | Д816            | 160 | 490      | 440 | Пар. 220    | 2 в.в.      | 2  |  |
| 198 | Д818            | 186 | 450      | 440 | Пар. 220    | 2 в.в.      | 2  |  |
| 199 | МП2-450-122-2   | 110 | 315-1500 | 440 | Нез. 220    |             | 1  |  |
| 200 | П2ПМ400-124-4   | 110 | 400-1500 | 220 | Нез.190/95  |             | 1  |  |
| 201 | П2ПМ400-124-4   | 110 | 340-1500 | 220 | Нез.220\110 |             | 1* |  |
| 202 | П2-450-123-4 У3 | 200 | 400-1250 | 440 | Нез.220\110 | Наездн,тах. | 1  |  |
| 203 | МП2-450 122-6   | 315 | 800-1500 | 440 | Нез. 220    |             | 1  |  |
| 204 | 4П400М У3       | 355 | 800      | 440 | Нез 220     |             | 2  |  |
| 205 | П2ПМ450-132-6   | 400 | 850-1500 | 440 | Нез.220/110 |             | 1  |  |